

Inspiration til ventilationskanaler:

Som andelshaver er man ansvarlig for, at der er fri adgang til foreningens installationer, herunder ventilationskanaler. I forbindelse med netop udført ventilationsrensning, er foreningen blevet opmærksom på, at kanalerne er blokeret hos nogle beboere med f.eks. mekanisk ventilator, riste der ikke kan komme af, eller at den oprindelige kanal er ført ned til det nedsænket loft med Flex slange. Det skal være i et fast rør for at kunne renses.

Løsning med udskift af Flex slange til fast rør.



Fast rør førs op gennem nedsænket loft og op i eksisterende kanal.

Røret kan monteres med en fugelim.

Andelsboligforeningen "Lersøgaard"

Midgårdsgade 5, st. 2200 København N. Telefon: 35 83 15 12
Kontortid: tirsdag: 8.00-10.00, torsdag.: 16.00-17.30, mail kontor@abl-1926.dk
Ejendomsfører: Annika Christensen



Fast rør monteret med skruer i det nedsænket loft.

Løsning med inspektions lem.

Kan f.eks. være en løsning hvis der er ført en flex slange et langt stykke over loftet til en udluftnings ventil. Eller hvis kanalen er på væggen og ført ned med flexsalnge. (her kan flex slanger beholdes men skal kunne demonteres fra den oprindelse kanal via inspektions lemme så der er fri adgang til rensning.)



Inspektions lem monteres direkte under den originale kanal, så flex slange kan demonteres og den originale kanal kan renses direkte fra inspektions lem.

Andelsboligforeningen "Lersøgaard"

Midgårdsgade 5, st. 2200 København N. Telefon: 35 83 15 12

Kontortid: tirsdag: 8.00-10.00, torsdag.: 16.00-17.30, mail kontor@abl-1926.dk

Ejendomsmester: Annika Christensen



Færdigt resultat.

Med venlig hilsen

Annika Christensen
Ejendomskontoret Lersøgaard